

内蒙古自治区突泉循环经济工业园区 地质灾害调查评估报告审查意见

2021年12月5日，辽宁省物测勘查院有限责任公司组织有关专家（名单附后）在呼和浩特市召开评审会，对《内蒙古自治区突泉循环经济工业园区地质灾害调查评估报告》进行了审查。专家组认真审阅了编制单位的报告及有关资料，经与会专家认真审查，形成意见如下：

一、突泉循环经济工业园区规划面积为4200hm²，截至2021年，园区实际建成区面积为391.79hm²，根据当地主管部门的评估要求，确定评估区范围为实际建成区范围，评估区面积为391.79hm²。

二、评估单位在充分收集已有资料的基础上进行了野外调查，调查面积3.92km²、调查路线12.5km²，调查点230个，取得照片90张，为报告编制取得了第一手资料。

二、突泉循环经济工业园区实际建成区范围为城镇化建设项目，其建设工程属重要建设项目，评估区地质环境条件复杂程度为中等，确定该工程地质灾害危险性评估级别为一级是正确的。

三、现状评估认为：评估区内现状条件下泥石流、崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝、地面沉降地质灾害不发育，地质

内蒙古自治区突泉循环经济工业园区
地质灾害危险性评估报告

辽宁省物测勘查院有限责任公司

二〇二一年十二月

请按项目所在地联系帮办代办员免费取得区域评估成果完整稿

属地		帮办代办员姓名	联系电话
乌兰浩特市	乌兰浩特绿色产业园	齐志新	15690920513
	高新技术产业园	李光达	18604824142
科右前旗	科右前旗产业园	王仲鹏	0482-8393536
扎赉特旗	扎赉特旗产业园	赵石状	0482-6617016
突泉县	突泉产业园	钟 意	18704855550
科右中旗	科右中旗产业园	黄小龙	0482-4777000
评估成果应用遇到困难可联系崔岗，联系电话：13224838699			